



Vaše značka	Evidenční č. 130354/12	Jednací č . MM/OI/48957/12 OI/207/12	Vyřizuje/linka Mgr.Zika/kl.834	Datum 22. 10. 2012
-------------	---------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------

**Věc: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem**

K Vaší žádosti o dodatečné informace ze dne 15. 10. 2012 uvádíme následující:

Dotaz č. 1:

Prosíme o doplnění následujících výkresů a dokumentů:

*Knihy prefabrikátů („tribunové hlediště“)*

*Hlavní provozní objekt*

- *Výpis zámečnickiny*
- *Výpis klempířiny*
- *Tvary a celková statická část*

*Tribuna A2*

- *Kompletní půdorysy*
- *Kompletní řezy*
- *Výpis dveří*
- *Výpis podlah*
- *Pohledy*
- *Výkopy*
- *Mobiliář – výpis*
- *Popis loga*
- *Prefa*
- *Střecha*
- *Komunikace*
- *Výpis klempířiny*
- *Tvary a celková statická část*
- *Ocelová konstrukce*

*Tribuna A3*

- *Kompletní půdorysy*
- *Kompletní řezy*
- *Výpis dveří*
- *Výpis oken*
- *Výpis podlah*
- *Pohledy*
- *Výkopy*
- *Mobiliář – výpis*
- *Popis loga*
- *Prefa*
- *Střecha*

- *Komunikace*
- *Výpis klempířiny*
- *Tvary a celková statická část*
- *Ocelová konstrukce*

#### *Sektor F*

*Dispozice sektoru „F“ – Stávající stav*

*Dispozice sektoru „F“ – Nový stav*

*Půdorys ochozu M1.3*

*Řez A-A‘*

*Řez B-B‘*

*Schodiště M2.7*

*Řez C-C‘*

*Schodiště M2.8*

*Řez D-D‘*

*Řez kolektorem*

*Oplocení vnitřní – OP1*

*Oplocení vnější – OP2*

*Zábradlí ochozu Z1 a Z2*

*Zábradlí Z5 a Z6*

*Zábradlí Z7 a Z8*

*Dispozice poklady*

*Pokladna – půdorys, řez, pohled*

*Pokladna – základy*

*Pokladna – výpis prvků*

*Oplocení F1.02 + pokladna*

- *Není jediný výkres*
- *Půdorysy*
- *Řezy*
- *Situace*
- *Střecha*
- *Základy*

*Stavební úpravy Spartaku*

- *Kompletní půdorysy*
- *Kompletní řezy*
- *Střecha*
- *Výpis zámečnickiny*

*Občerstvení*

- *Technická zpráva + specifikace buňkového kontejneru*
- *Situace (umístění buňky)*

*Ukazatel skóre*

- *Základy*
- *Ocelovka*

*Osvětlení*

- *Základy – piloty*
- *Výpis zámečnickiny*

*Vyhřívání hrací plochy*

- Situace a technický popis

Odpověď:

Při exportaci dat na další úložná média došlo z neznámého důvodu k chybě v převodu a tím ve složce v projektové dokumentaci chybí některé dokumenty (výkresy, technické zprávy). Na profilu zadavatele byla opětovně umístěna projektová dokumentace doplněná o chybějící dokumenty.

Dotaz č. 2:

V souboru „VÝKAZ VÝMĚR – II. etapa\F2.210 HTÚ\FOT STADION 2.E – HTU vv.xls“ jsou uvedeny položky:

	<b>38</b>	<b>Různé kompletní konstrukce</b>	
1	381 18-1001	MTŽ mobil buněk samost.	kus
2	998 01-4205	Přípl přes do5km mobil buňky	t
3	380 01-0006	VYKON SILN JERABU	HOD
4	380 01-0005	PREPRAVA SILN JERABU	KM
		<b>38 celkem</b>	
	<b>94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>	
1	941 94-0002	POPLATEK ZA ZABOR VER PROSTR	M2/DEN
		<b>94 celkem</b>	

Tyto položky jsou součástí celkových nákladů zařízení staveniště a nelze je uvádět odděleně jen pro hrubé terénní úpravy. Předpokládáme tedy, že tyto položky nemusí být vyplněny. Prosíme o potvrzení.

Odpověď:

Položka č. 38 není součástí nákladů zařízení staveniště. Jedná se o likvidaci stávající buňky občerstvení, která se nachází v místě stavby a je uvedena v bouracích pracích.

Pokud budete mít zahrnut zábor v nákladech na zařízení staveniště, potom není nutno položku č. 94 vyplňovat (týká se všech objektů).

S pozdravem

Ivo Zíka  
vedoucí odboru investic