



| | | | | |
|-------------|---------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| Vaše značka | Evidenční č. 132410/12 | Jednací č. MM/OI/48957/12 OI/214/12 | Vyřizuje/linka Mgr.Zika/kl.834 | Datum 30. 10. 2012 |
|-------------|---------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|

Věc: Stavební úpravy Městského fotbalového stadionu v Ústí nad Labem

K Vaší žádosti o dodatečné informace ze dne 15. 10. 2012 uvádíme následující:

Dotaz č. 1:

Dne 23. 10. byly na profilu zadavatele zveřejněny dodatečné informace č. 9, které obsahují tuto odpověď na dotaz:

Prosíme o doplnění následujících výkresů a dokumentů:

Knihy prefabrikátů („tribunové hlediště“)

Hlavní provozní objekt

- Výpis zámečnickiny
- Výpis klempířiny
- Tvary a celková statická část

Tribuna A2

- Kompletní půdorysy
- Kompletní řezy
- Výpis dveří
- Výpis podlah
- Pohledy
- Výkopy
- Mobilář – výpis
- Popis loga
- Prefa
- Střecha
- Komunikace
- Výpis klempířiny
- Tvary a celková statická část
- Ocelová konstrukce

Tribuna A3

- Kompletní půdorysy
- Kompletní řezy
- Výpis dveří
- Výpis oken
- Výpis podlah
- Pohledy
- Výkopy
- Mobilář – výpis
- Popis loga
- Prefa
- Střecha
- Komunikace
- Výpis klempířiny
- Tvary a celková statická část
- Ocelová konstrukce

Sektor F

Dispozice sektoru „F“ – Stávající stav

Dispozice sektoru „F“ – Nový stav

Půdorys ochozu M1.3
Řez A-A'
Řez B-B'
Schodiště M2.7
Řez C-C'
Schodiště M2.8
Řez D-D'
Řez kolektorem
Oplocení vnitřní – OP1
Oplocení vnější – OP2
Zábradlí ochozu Z1 a Z2
Zábradlí Z5 a Z6
Zábradlí Z7 a Z8
Dispozice poklady
Pokladna – půdorys, řez, pohled
Pokladna – základy
Pokladna – výpis prvků
Oplocení F1.02 + pokladna
- Není jediný výkres
- Půdorysy
- Řezy
- Situace
- Střecha
- Základy
Stavební úpravy Spartaku
- Kompletní půdorysy
- Kompletní řezy
- Střecha
- Výpis zámečnický
Občerstvení
- Technická zpráva + specifikace buňkového kontejneru
- Situace (umístění buňky)
Ukazatel skóre
- Základy
- Ocelovka
Osvětlení
- Základy – piloty
- Výpis zámečnický
Vyhřívání hrací plochy
- Situace a technický popis
Odpověď:

Při exportaci dat na další úložná média došlo z neznámého důvodu k chybě v převodu a tím ve složce v projektové dokumentaci chybí některé dokumenty (výkresy, technické zprávy). Na profilu zadavatele byla opětovně umístěna projektová dokumentace doplněná o chybějící dokumenty.

Dne 15. 10. 2012 byly souladu s touto odpovědí na profilu zadavatele uveřejněny doplněné dokumenty. Bohužel ani tento balík dokumentů neobsahuje specifikaci loga. Níže uvádím informace o logech, které se nám podařilo zjistit z dostupných dokumentů.

- Provozním objekt – z pohledů je patrné, že jde o nápis „městský stadion“ a jednotlivá písmena jsou 1 m velká, potřebovali bychom doplnit materiál, způsob kotvení atp.

- Tribuna A2 – v pohledech ne nápis „FK ÚSTÍ NAD LABEM“. Není jasné zda se jedná o desku nebo o nápis + například ocelový rám okolo.

- Tribuna A3 – zde jsme v pohledech logo ani neobjevili, ve výkazu výměr ale přesto je.

Ještě jednou tedy žádám o doplnění potřebných dokumentů, které specifikují provedení log.

Odpověď:

- logo na tribuně A1 bude provedeno z kovových písmen (pohledová strana ošetřena reflexní úpravou). Výška písmen cca 1 m, délka nápisu cca 10,5 m. Podrobnou specifikaci loga bude vybraný zhotovitel řešit v dokumentaci realizace stavby.
- logo na tribuně A2 bude provedeno z kovové desky cca 3,0 m x 2,0 m. Na desce bude uveden název sportovního klubu s tím, že název klubu bude možné variabilně měnit. Podrobnou specifikaci loga bude vybraný zhotovitel řešit v dokumentaci realizace stavby.
- logo na tribuně A3 bude provedeno z kovové desky cca 4,0 m x 2,0 m. Deska bude použita pro reklamní účely.

S pozdravem

Ivo Zíka
vedoucí odboru investic