

Datum: 18. 4. 2024  
Spisová značka: MMUL/PO/VZ/127426/2024/AntK  
Číslo jednací: MMUL/PO/VZ/159646/2024/AntK  
JID: MMULSSBJ0XN4RL  
Počet listů/příloh: 1/0  
Vyřizuje/tel.: Mgr. Kateřina Antošová/+420 47527 1318  
E-mail: katerina.antosova@mag-ul.cz

### **Doplnění zadávací dokumentace č. 1 k podlimitní veřejné zakázce s názvem „DS Ústí nad Labem – instalace EPS“ pro Část 2: Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace a Část 3: Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace**

Statutární město Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) obdrželo dne **12. 4. 2024 a 15. 4. 2024** žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „DS Ústí nad Labem – instalace EPS“, uveřejněnou dne **3. 4. 2024** na profilu zadavatele. Zadavatel v souladu s ustanovením § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), sděluje k výše uvedené veřejné zakázce následující doplnění zadávací dokumentace:

#### **Dotaz účastníka č. 1:**

Dobrý den.

Mám několik dotazů, připomínek ohledně vypsané veřejné zakázky.

Část 2 - Domov pro seniory Bukov

Prosíme o prověření dokumentace, zda není potřeba na tento rozsah instalace posilující napájecí zdroj, který není součástí výkazu.

Rozpor mezi výkresovou dokumentací a VV kdy nesedí počet Tabel. Kdy na půdorysech je nakresleno 9 kusů, v blokovém schéma jich je 11 kusů a ve Výkazu jich je 11 kusů. Prosíme o prověření a úpravu na správnou variantu.

Část 3 - Domov seniorů Severní Terasa

Rozpor mezi výkresovou dokumentací a VV, kdy nesedí počet Tabel. Kdy na půdorysech a v blokovém schéma napočítáno 5 kusů a ve Výkazu je pouze 1 kus. Prosíme o kontrolu a doplnění na správnou variantu.

Rozpor mezi výkresovou dokumentací a VV, kdy nesedí počet sirén. Kdy na půdorysech napočítáno 53 kusů a ve Výkazu je pouze 52 kus. Prosíme o kontrolu a doplnění na správnou variantu.

Děkuji a jsem s pozdravem

#### **Dotaz účastníka č. 2:**

Část 3 - Domov seniorů Severní Terasa

Vážení,

rádi bychom se zdvořile dotázali na výkaz výměr. Ve výkazu výměr uvádí zadavatel položku č. 2 "Obslužné tablo EPS,..." v počtu 1 ks. Z projektové dokumentace ale vyplývá počet kusů 5. Mohl by zadavatel tento rozpor upřesnit úpravou PD nebo úpravou VV?

Děkujeme,

**Odpověď zadavatele:**

Část 2 – DS Bukov:

Pokud dodavatelem navrhovaný systém bude vyžadovat pomocné napájení nebo i jiné moduly, započte je do ceny ústředny.

Správný počet je 9ks. Zadavatel dne 18. 4. 2024 uveřejnil opravený výkaz.

Část 3 – DS Severní Terasa:

Správný počet je 5ks. Zadavatel dne 18. 4. 2024 uveřejnil opravený výkaz.

Očíslováno je 52ks ve výkrese a v blokovém je 52ks. Ale ve výkrese je opravdu jedna v prádelně, která nemá číslo. Dodavatel nacení pouze těch 52ks, co je ve VV a v blokovém.

*Vzhledem k pozdnímu zpracování odpovědi zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25. 4. 2024 do 10:00 hod.*

**Mgr. Kateřina Antošová v. r.**  
pověřená vedením oddělení veřejných zakázek  
právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem