

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 72 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 1 Počet stran : 3
Tel. : 737 502 724		
<i>Protokol o určení vnějších vlivů je vypracován jako nedílná součást příslušné projektové dokumentace, a bude k této dokumentaci přiložen ve formě přílohy.</i>		
STAVBA : AKCE : Modernizace prádelny domov pro seniory Krásné Březno ČÁST : Provozní soubor ELEKTRO INVESTOR: Domov pro seniory Krásné Březno, p.o. Rozcestí 798/9, ÚL ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 34/2019		
<h2 style="text-align: center;">PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ</h2>		
V Ústí nad Labem dne 13.11.2019		
Složení komise: Předseda (funkce): - Ing.Vlastimil Křižan, projektant elektro části Členové (funkce): - Martin Křižan, projektant elektro části - - -		
Další účastníci: - -		
Název objektu (stavby): Modernizace prádelny domov pro seniory Krásné Březno		
Podklady použité pro vypracování protokolu: - stavební dispozice příslušných místností - soupis spotřebičů elektro - provozní podmínky jednotlivých spotřebičů - platné normy, zejména ČSN 33 2000-5-51ed.3		

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 72 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 2 Počet stran : 3
Tel. : 737 502 724		
Přílohy:	NEJSOU	
Popis objektu:	Objekt je určen pro praní, sušení a žehlení prádla. V objektu jsou umístěny provozní místnosti a šatna.	
Rozhodnutí:	<p>:</p> <p>1) Vnitřní prostory provozovny – 1.02, 1.02a Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD3, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ</p> <p>2) Vnitřní prostor provozovny – 1.03 Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD2, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC3, BD1, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE ZVLÁŠT NEBEZPEČNÝ</p> <p>3) Vnitřní prostor provozovny – 1.04 Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE2, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE NORMÁLNÍ</p> <p>4) Vnitřní prostor provozovny – 1.05 Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1 Ostatní vnější vlivy se neuplatní. PROSTOR JE NORMÁLNÍ</p>	

PROJEKTY KRIŽAN Strážky 72 ÚSTÍ NAD LABEM	PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ	PŘÍLOHA č. : 1 Strana : 3 Počet stran : 3
Tel. : 737 502 724		
<p>Zdůvodnění: Jednotlivé vnější vlivy byly stanoveny v souladu s příslušnými články norem ČSN 33 2000-3, 33-2000-5-51, posouzením charakteru a způsobu provozování jednotlivých částí.</p> <p>..... předseda komise Podpis</p> <p>..... </p> <p>člen komise člen komise člen komise</p>		