A–A



B–B

Kresleno bez ventilátoru VV1000 a potrubí od výměníku





POZICE	NÁZEV	KUSŮ
1.	Výměník LVH 38	1
2.	Odtahový ventilátor	1
3.	Potrubí pro spaliny do odtahového kanálu	1
4.	Propojovací komora	1
5.	Propojovací koleno	1
6.	El. rováděč technologie + rozvody elektro	

PRVNÍ ETAPA REKONSTRUKCE KREMATORIA ÚSTÍ NAD LABEM

POČET KUSŮ	NÁZEV		ROZMĚR	MATERIÁL	POZNÁMKA		Č.VÝKRESU–NORMA				POZICE
POZN.	KREMATORIUM ÚSTÍ NAD LABEM				CELKOVÁ ČISTÁ VÁHA						
MĚŘÍTKO	KRESLIL	Mistera J.	Datum		CELKOVÁ OPRAVA			03/22	JM		0
1:50	NAVRHL	Mistera J.	03/2022		ZADÁNÍ			DATUM	PODPIS		INDEX
	NORM.REF.										
	SCHVÁLIL	Ing. Vaněk V.									
	KONTROLA	Ing. Vaněk V.									
TABO-CS spol. s r. o. Tylova 4 CZ - 772 00 OLOMOUC		SKUPINA			STARÝ VÝKRES		ŘÍZENÝ DOKUMENT: V.Č.				
		NÁZEV	SITUAČNÍ UMÍSTĚNÍ VÝMĚNÍKU				K1–1521/a				
							List 0				List