



Legenda

- Kácení dřevin s obvodem nad 80 cm ve výčetní výšce
- Soliterní stromy - listnaté (barva dle hodnocení zdravotního stavu)
- Pořadové číslo dřeviny
- Obvod koruny dřeviny
- Hranice úprav
- Hranice parcel KN
- Číslo parcely KN

Hodnocení zdravotního stavu dřevin

- 1 - výborný až dobrý - bez poškození nebo jen defekty malého rozsahu bez vlivu na stabilitu nosných prvků
- 2 - zhoršený - mechanické narušení zásadnějšího charakteru, často vyžadující stabilizační zásah
- 3 - výrazně zhoršený - souběh defektů, vyžaduje stabilizační zásah, často snižuje perspektivu hodnoceného stromu
- 4 - silně narušený - bez možnosti stabilizace, zkrácená perspektiva
- 5 - rozpadající se strom - akutní riziko rozpadu

Poznámka:
Před započátím prací je nutno vytyčit všechny IS příslušnými správci sítí, včetně přípojek přímo na staveništi a provést jejich ochranu. Při veškerých zemních pracích, zejména výkopových je nutno chránit je takovým způsobem, aby nedošlo k jejich poškození. Při pracích v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět výkopy ručně podle požadavků správců inženýrských sítí!

Souřadný systém: JTSK Výškový systém: Bpv

	Zpracovatel: Atregia s.r.o. Sebrov 215, 679 22 Sebrov-Kateřina email: info@atregia.cz	Objednatel: Statutární město Ústí nad Labem Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
HIP: Ing. Yvona Lacinová	Zpracoval: Ing. Ivana Vyroubalová	Zpracovatel částí PD:
Název akce:	Název výkresu:	Datum: 05/2019
Dendrologický posudek - topoly cyklostezka Sebužín	Inventarizace a návrh kácení dřevin	Stupeň: TP
		Měřítko: 1:500
		Číslo zakázky: 123/2019
		Formát: 6x44
		Číslo výkresu: 02
		Číslo paré: